


# 通学路の安全点検

## 通学路の安全点検

平成24年4月以降、全国で登下校中の児童等が犠牲となる事故が相次いたことを踏まえ、教育委員会・学校・道路管理者・警察と合同で、町内通学路の緊急合同点検を実施しました。これは、国土交通省からの通知を踏まえて危険度・緊急度が高い箇所の現地調査を行い、対策をまとめたものです。

### 清水町内通学路の要対策箇所

道 路 名	町道御影3丁目西道路
箇 所 名	清水町御影東2条3丁目
位置図・状況写真	
  <p>○ 要対策箇所          ■■■■■ 通学路（学校指定）</p>	
通学路の状況・危険の内容	
住宅団地から御影市街、国道38号に向かう道路が交差する交差点ですが、この交差点に隣接し小学校と保育所があり、登下校時には多くの児童がこの道路を横断します。しかし、住宅の塀、学校施設のフェンスがあり見通しが悪く交通事故が多い交差点です。	
対 策 内 容	信号機の設置（公安委員会） 児童生徒への交通安全の指導強化（教育委員会）
事 業 主 体	公安委員会
対策検討メンバー	清水町教育委員会・御影小学校・清水町道路管理者 新得警察署