



# 御影地区 用水施設【台風10号による被災状況】



## 台風10号による被災箇所位置図（単独災）

被災箇所一覧		
番号	路線名	被災状況
1	旭山南10線道路	道路路肩・法面崩壊
2	中央東郷愛間道路	道路路肩・法面崩壊・側溝閉塞
3	旭山郷愛間道路	道路路肩・法面崩壊・側溝閉塞
4	旭山南12線道路	道路路肩・法面崩壊
5	旭山上羽帯間道路	道路路肩・法面崩壊
6	郷愛中央1号支線道路	道路路肩・法面崩壊・舗装崩壊
7	旭山南11線道路	道路路肩・法面崩壊
8	旭山美生間道路	道路路肩・法面崩壊・舗装崩壊
9	旭山5号道路(旭山5号橋)	ウイング盛こぼし、一部洗掘
10	旭山美生間道路(柏橋)	ウイング洗掘
11	羽帯16号道路	道路路肩・法面崩壊・舗装崩壊
12	御影南1線道路	道路路肩・法面崩壊・舗装崩壊・側溝閉塞
13	羽帯16号道路(羽帯橋)	橋台背面盛土流出
14	清水市街地道路7力所	道路路肩・法面崩壊・舗装崩壊・側溝閉塞
15	石山10線道路	道路路肩・法面崩壊
16	清水8号道路	道路路肩・法面崩壊
17	旭山南10線道路(剣橋)	橋面土砂堆積・流木・橋台背面部分洗掘
18	円山第1号支線道路	道路路肩・法面崩壊・土管詰まり
19	羽帯16号道路	道路路肩・法面崩壊
20	御影南7線道路	道路路肩・法面崩壊
21	御影南8線道路	路盤砂利流出
22	御影開拓道路	路盤砂利流出
23	御影南6線道路	路盤砂利流出・横断管損傷
24	御影南4線道路(保橋)	取付道路崩壊
25	御影南3線道路	路盤砂利流出・流木・土砂除去
26	羽帯15号南道路	道路路肩・法面崩壊
27	清水5号道路	道路路肩・法面崩壊・流木・土砂除去
28	清水7号道路	道路路肩・法面崩壊・排水路閉塞
29	円山第3号支線道路	路盤砂利流出
30	神尾14号西道路	路盤砂利流出
31	清水第3線道路	歩道舗装崩壊
32	西文化南3条仲道路	車道終点部舗装・法面崩壊
33	旭山上羽帯間道路	道路路肩・法面崩壊・排水路閉塞
34	羽帯7線道路	道路路肩・法面崩壊
35	羽帯16号道路	道路路肩・法面崩壊・舗装崩壊
36	羽帯9線道路	側溝閉塞
37	御影南6線道路(14号付近)	道路路肩・法面崩壊
38	御影12号道路(8線付近)	橋台背面部分洗掘・道路路肩・法面崩壊・取付道路砂利流出
39	御影南2線8号付近	道路路肩・法面崩壊・側溝閉塞
40	御影南2線7号付近	道路路肩・法面崩壊
41	御影南6線道路	道路路肩・法面崩壊



凡	例

# 台風10号による被災箇所位置図（公共災）



番号	路線名	被害状況
1	羽赤南5線道路②	茅室川氾濫、道路本体流出
2	羽赤南5線道路③	遠州川氾濫、路肩流出
3	国道上海水3号道路	小林川氾濫、ボックスカルバートの道路流出
4	国道上海水4号道路	小林川氾濫、高速道路下のボックスカルバート内道路流出 擁壁倒壊、ボックスカルバート内土砂堆積
5	上野牛橋内防道路	砂利道、路面洗掘
6	奥豊16号環状線道路	砂利道、路面洗掘、トラフ損傷
7	東豊愛昭和南道路①	【旭山川】久山川氾濫、道路本体流出 護岸崩壊、法面、路肩崩壊
8	羽赤17号道路①	遠州川氾濫、道路本体流出、側溝損傷
9	羽赤17号道路②	遠州川氾濫、道路本体崩壊、側溝閉塞
10	清水11号道路	畑地からの大量排水、BOX部損壊、陥没・陥没 側溝損傷、路肩崩壊
11	旭山皇宮南道路①	久山川氾濫、路盤・路床・路肩盛土崩壊、土砂堆積
12	旭山皇宮南道路②	久山川氾濫、路盤・路床・路肩盛土崩壊、土砂堆積
13	清水黒3線道路	ベケレベツ川氾濫、道路本体一部流出、擁壁崩壊
14	新羽赤常盤南道路	明瀬川氾濫、擁壁流出、道路本体一部流出、土砂堆積
15	石山7線道路	畑地からの大量排水、道路本体一部流出、側溝損傷
16	清水黒1条中道路	【石山橋】ベケレベツ川氾濫、道路本体流出、高水護岸
17	清水黒線道路	【新御橋】ベケレベツ川氾濫、道路本体流出
18	清水御影南道路	【新羽赤橋】小林川氾濫、道路本体流出
19	旭山上羽赤南道路	【円山橋】茅室川氾濫、道路本体流出、護岸崩壊
20	中央黒常盤南道路	【千歳橋】久山川氾濫、道路本体流出
21	旭山4線道路	【皇宮橋】久山川氾濫、道路本体流出、土砂堆積 橋台背面流出、防壁崩壊、護岸崩壊
22	皇宮道路	久山川氾濫、道路本体流出、土砂堆積
23	旭山2線道路	輝野川氾濫、道路本体流出
24	日遊昭和南道路	明瀬川氾濫、擁壁崩壊、道路路肩崩壊
25	西清水2号道路	ベケレベツ川氾濫、道路本体流出
26	旭山0号道路	中野川氾濫、砂利道路面洗掘

番号	橋梁名	河川名	被害状況
1	錦橋	ベケレベツ川(一級)	橋脚沈下、道路本体流出
2	ベケレベツ橋	ベケレベツ川(一級)	右岸橋台沈下、落橋、道路本体流出
3	牧場橋	茅室川(一級)	防壁崩壊、橋柱損傷、護岸崩壊、道路本体流出
4	平和橋	茅室川(一級)	支岸損傷、橋脚沈下、道路本体流出
5	朝日橋	イソノ川(普通)	パイルメント基礎露出、護岸崩壊、道路背面洗掘

番号	河川名	被災状況
1	小林川①	河岸浸食、土砂堆積
2	小林川②	河岸浸食、土砂堆積
3	小林川③	河岸浸食、土砂堆積
4	上小林川①	河岸浸食、土砂堆積
5	上小林川②	河岸浸食、土砂堆積
6	上小林川③	河岸浸食、土砂堆積
7	上小林川④	河岸浸食、土砂堆積
8	上小林川⑤	河岸浸食、土砂堆積
9	久山川	河岸浸食、土砂堆積、流木処理

記号	番号	河川/道路/橋梁
	N1	河川
	N2	道路
	N3	橋梁

